

Диаметр	ШТУЦЕР	ГАЙКА
8,7		BSP 1/8
9		10X1
9,6	BSP 1/8	
9,9		JIC 7/16
10,5		12X1,5
11	JIC 7/16	
11,5		JIC 1/2
11,7		BSP 1/4
11,85	12X1,5	
12,4		14X1,5
12,55	JIC 1/2	
12,67		
12,9		JIC 9/16 ORFS 9/16
13	BSP 1/4	
13,9	14X1,5	
14,1	JIC 9/16 ORFS 9/16	
14,2		
14,4		
14,5		16X1,5
15,2		BSP 3/8
15,85	16X1,5	
15,9		ORFS 11/16
16,4		
16,5	BSP 3/8	18X1,5
17,3	ORFS 11/16	
17,5		JIC 3/4
17,85	18X1,5	
18,5		20X1,5
18,9	JIC 3/4	BSP 1/2
19		ORFS 13/16
19,85	20X1,5	
20,5	ORFS 13/16	JIC 7/8 22X1,5
20,8	BSP 1/2	
20,9		BSP 5/8
21,85	22X1,5	
22,1	JIC 7/8	
22,18		
22,5		24X1,5
22,8	BSP 5/8	
23,25		ORFS 1
23,85	24X1,5	
24,4		BSP 3/4
24,5		26X1,5

Диаметр	ШТУЦЕР	ГАЙКА
25		JIC 1 1/16
25,2	ORFS 1	
25,85	26X1,5	
26,3	BSP 3/4	
26,9	JIC 1 1/16	
28		30X2
28,5		
29,8		
29,9		
30	JIC 1 3/16 ORFS 1 3/16 30X2	
30,6		BSP 1
31,3		JIC 1 5/16
32,85	33X2 33X1,5	
33,1	BSP 1	
33,2	JIC 1 5/16	
33,3		
34		36X2
34,5		ORFS 1 7/16
35,8	36X2 36X1,5	
36,3	ORFS 1 7/16	
37,85		
38,8		JIC 1 5/8
39,2		BSP 1 1/4
40		42X2
40,9		ORFS 1 11/16
41,1	JIC 1 5/8	
41,8	BSP 1 1/4	
42,7	ORFS 1 11/16	
43		45X2
43,5		
44,85		
45		BSP 1 1/2
45,4		JIC 1 7/8
47,3	BSP 1 1/2	
47,9	JIC 1 7/8	
48,7		ORFS 2
50		52X2
50,6	ORFS 2	
51,8	52X2	
56,7		BSP 2
59,3	BSP 2	
61,2		JIC 2 1/2
63,5	JIC 2 1/2	